



Oljefärg V är en lättstruken och rinningssäker färg anpassad för målning av träfasader. Passar också bra till staket, vindskivor, dörrar etc. Även metalleder (ej tak eller liggande ytor) går att måla.

GÖR SÅ HÄR

Tvätta smutsiga ytor med fasadtvätt.

Behandla mögel och algpåväxt med Beckers Alg & Mögeltvätt.

Skrapa/borsta bort lös färg och grånat, poröst trä. Tjocka och spruckna färgskikt avlägsnas helt. Vassa hörn och kanter rundas av. Hyvlade ytor samt bilade stockar ska ruggas upp med ett grovt sandpapper före målning. Mattslipa blanka och hårda färgytor.

Rost på metall avlägsnas. Tidigare målad metall rostskyddsmålas snarast med Rostskyddsgrund O på skrapade partier. Omålad metall rostskyddsmålas helt. Borsta rent alla ytor från smuts och damm.

Nytt trä och trärena ytor grundmålas med Grundfärg V. Omålat ändträ och skarvar behandlas först med Impregneringsolja och sedan Grundfärg V.

Vid ommålning av ytor i dåligt skick ska samtliga ytor grundmålas med Grundfärg V.

Måla på Industrigrundad panel: Paneler som köps industrigrundade med produkten Pinja Protect från Tikkurila Sverige AB kan anses ha ett fullfärdigt grundskydd. Vi rekommenderar täckfärgsbehandling 2 gånger med Beckers Oljefärg. Tänk dock på att industrigrundade paneler som utsatts för väder och vind i mer än 10 månader behöver grundmålas för ett fullgott skydd.

Metalleder i bra skick som tidigare är grundade eller målade går att övermåla.

TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL	alkyd förstärkt med akrylat
SPÄDNING	skall ej spädas
MATERIALÅTGÅNG	6-8m ² liter och behandling
VERKTYG	roller, mjuk helsyntetpensel för bästa resultat eller spruta
MÅLNINGSTEMPERATUR	från +7 °C till + 25 °C ytemperatur
TORKTID VID +23 °C OCH 50%	
RELATIV LUFTFUKTIGHET	klibbfri efter ca 2 tim. övermålningsbar efter 4-6 tim.
RENGÖRING AV VERKTYG	vatten eller penseltvätt
GLANS	halvblank
VOC	gränsvärde (Kat A/d):130g/l (2010) Produktens VOC:<130g/l

FÖRVARAS FROSTFRITT

Färdigmåla 2 gånger med Oljefärg V. Bäst resultat erhålls med en mjuk helsyntetisk pensel.

Vid användning av spruta eller roller måste man efterstryka med pensel.

VIKTIGT

OBS! Vid sprutning använder du filtrerande halv-mask mot fasta och vätskeformiga partiklar (FFP2).

Rör om färgen före användning.

Underlaget skall vara torrt vid målning, max 16% fuktkvot. Stryk inte ut färgen för tunt, utan påför rätt mängd färg enligt rekommenderad åtgång. Måla inte på solheta ytor. Måla inte heller vid risk för regn inom det närmaste dygnet eller dag inom ca 1-2 timmar från målningens avslutande.



2013-05-16
För aktuell
uppdatering:
www.beckers.se



För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

NÄR DU MÅLAT KLART

Flytande rester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till åter-vinningsstationer eller -centraler.



2013-05-16
För aktuell
uppdatering:
www.beckers.se

