



Helmatt vattenburen akrylatfärg för ny- och om-målning av nya och tidigare behandlade mineraliska fasader. Även för husgrunder, fundament m.m. Används på betong, lättbetong, fasta putser av kalkcement och cementtyp samt andra fasta mineraliska ytor som t.ex fiberförstärkta mineralskivor. Putsfärg är avsedd att användas i system med Putsgrund.

Vid målning på kalkfärg eller kalkputs rekommenderas Kalkfärg.

GÖR SÅ HÄR

FÖRBEHANDLING: Ny puts och ny gjuten betong ska helst åldras minst 2 månader. Cementhud och oljefilm avlägsnas. Rengör från smuts, salter och annat löst material med noggrann borstning eller för bäst resultat med högtryckstvätt med avpassat tryck utan rengöringsmedel. Låt torka ut ordentligt och grunda därefter med Putsgrund.

FIBERCEMENTSKIVOR: Bör målas tidigast efter ett halvt års utomhusexponering.

TIDIGARE MÅLAD FASAD: Mätta ytan med vatten. Vid behov används t.ex Alg och mögeltvätt med noggrann sköljning. Kvarvarande färg ska vara väl förankrad i underlaget. Låt rengjorda ytor torka ordentligt. Sprickor och skador i puts och betong lagas med lämpligt reparationsbruk, dvs ett bruk som inte är lika hårt som underlaget. Putsytor i mycket dåligt skick eller med omfattande släpp bör putsas om före målning. Grunda frilagda samt lagade ytor med Putsgrund. Även starkt eroderade och sugande ytor kan med fördel grundas med Putsgrund för bästa resultat.

FÄRDIGMÅLNING: Första strykningen kan spädas med högst 10% vatten. Rör om färgen omsorgsfullt. Måla två gånger med minst 12 timmars tork mellan strykningarna.

TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL	akrylat
SPÄDNING	vatten
VERKTYG	pensel, roller el. spruta även högtrycksspruta
VERKTYG RENGÖRES MED	vatten eller penseltvätt
GLANS	vatten eller penseltvätt
MATERIALÅTGÅNG	ca 5-8m ² /lit och behandling beroende på underlag
MÅLNINGSTEMPERATUR	mellan +5°C till +25°C ytttemperatur
TORKTID VID +23°C OCH 50%	klibbfri efter ca 1 tim.
RELATIV LUFTFUKTIGHET	Övermålningsbar efter ca 12 tim.
VOC	gränsvärde (Kat A/c): 40g/l (2010)
AMAHUS LCS ₂	Produktens VOC: <40g/l
MÅLNINGSMATERIAL:	6

FÖRVARAS FROSTFRITT

VIKTIGT

Luftens, ytans och färgens temperatur skall vara minst +5°C. Måla inte direkt i solljus, regn eller vid risk för regn, dag. Undvik Putsfärg på reverterade hus.

För mer information läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

NÄR DU MÅLAT KLART

Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.



2013-12-17
För aktuell
uppdatering:
www.beckers.se

