



Trälasyr är en hållbar lasyr med god kulörhållning som framhäver träets naturliga ådring och struktur. Den är avsedd för ny- och omlasering av träfasader och andra snickerier utomhus samt motverkar sprickbildning och nedbrytning av träet.

GÖR SÅ HÄR

Tvätta smutsiga ytor med Utomhustvätt. Behandla mögel och algpåväxt med Alg & Mögelmedel. Borsta, skrapa och slipa bort löst sittande lasyr. Grånat & poröst trä slipas ner till rent trä. Vassa hörn och kanter slipas av. Hyvlade ytor samt bilade stockar ska ruggas upp med ett grovt sandpapper före målning. Borsta bort löst damm. Om hela fasaden skrapats ner till träreent stryks denna med Grundolja trä. På tidigare laserade ytor i bra skick räcker det i regel med en strykning Trälasyr. För nytt trä stryks hela fasaden/brädan och ändträ med Grundolja trä. Låt torka minst 30 minuter, torka bort överflödiga olja. Vänta inte längre än 1 dygn innan lasering. Stryk Trälasyr i önskad kulör 2 gånger, även på ändträ. Stryk bräda för bräda nerifrån och upp eller från sida till sida vid liggande panel. Undvik uppehåll i målningen på sammanhängande ytor så att inte kulörstarkare skarvar (överlapp) uppstår. Tänk på att kulören blir mörkare/starkare för varje strykning.

VIKTIGT

Rör om lasyren väl före användning. Underlaget skall vara torrt vid målning, max 16% fuktkvot. Detta gäller även nytt tryckimpregnerat trä, som därför bör torka minst en säsong före målning. Måla inte på solheta ytor. Måla inte heller vid risk för regn inom det närmaste dygnet eller dagg inom 1-2 timmar från målningens avslutande. Använd inte enbart färglös lasyr på nytt trä eftersom det inte ger tillräckligt skydd mot solens UV-strålar.

Läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL	Alkydmodifierad akrylat
SPÅDNING	Skall inte spådas
VERKTYG	Pensel
VERKTYG RENGÖRES MED	Vatten eller Penseltvätt
GLANS	Halvmatt
MATERIALÅTGÅNG	4-7 m ² /liter på sågat trä och 7-10 m ² /liter på hyvlat trä per behandling beroende på underlagets sugning
MÅLNINGSTEMPERATUR	Lägst +7°C ytemperatur
TORKTID VID +23 °C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET	Klibbfri efter ca 3 timmar och övermålningsbar efter ca 6-8 timmar
VOC	Gränsvärde (Kat A/e): 130g/l (2010). Produktens VOC: <130g/l.

FÖRVARAS FROSTFRITT

NÄR DU MÅLAT KLART

Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

2017-01-13
För aktuell
uppdatering:
www.beckers.se

